

Zaniklý objekt: kaple sv. Václava



Místo: Třebětice, u hl. silnice směr Hulín

GPS: 49.3180781N, 17.5172728E

Rok: pol. 18. století

Zánik: 80. léta (asi 1983)


Popis: původně drobná pozdně barokní stavba kapličky sv. Václava přibližně z poloviny 18. století, situovaná do prostoru původní trajektorie cesty z Třebetic do Hulína. Na přibližně půlkruhovém půdorysu s rovnou ve středu konvexně vypnutou hmotou průčelí v celé výšce byla v ploše fasáda členěna oběžným přízemním soklem v průčelí s krajními přízdními pilastry vysokého řádu. Ve vrcholu nad oběžným úsekem kladí, a nad pravouhlejším vchodem vzedmut úsek, nesoucí profilovanou korunní římsu s volutovým štítem, ve středu plochy pak prolomeným mělkým výklenkem s odsazeným segmentovým záklenkem. Objekt byl kryt sedlovou střechou s valbou nad závěrem, krytou pálenou krytinou. Na oltáři socha sv. Václava s praporem a štítem s černou orlicí.

Historie: opravu a údržbu kaple obstarávali od nepaměti hospodáři z čp 26. Kaple zbourána patrně v roce 1983 při rozšiřování silnice na Hulín.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 52228/7-6177
Chráněno 3.5.1958 – 19.8.1983.



Poloha kaple na současné mapě



Poloha kaple na mapách z roku 1938 a 1965.



Kaple sv. Václava na historickém snímku ze 60. let.

Zaniklý objekt: Fuksův kříž u Třebetic



Místo: Třebětice, u silnice na Hulín

GPS: přibližně 49.3195508N, 17.5128800E

Rok: 1864

Zánik: okolo roku 1983

Popis: kamenný kříž z hrubozrnného pískovce.

Historie: v kronice Třebetic je zápis o velkém kamenném kříži, který nechal postavit K. Fuksa z čp 16 v roce 1864. Kříž zmizel někdy během rozšiřování silnice na Hulín, patrně na zač. 80. let 20. stol.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Zaniklý objekt: obrázek sv. Vendelína



Místo: u Třebetic, křižovatka na Količín

GPS: přibližně: 49.3251242N, 17.5310856E

Rok:

Zánik: po roce 1934

Popis: svatý obrázek s kresbou sv. Vendelína na dřevěném sloupu.

Historie: podle kroniky Třebetic nechal tento svatý obrázek postavit hospodář z čp 14. Objekt zanikl patrně při rozšiřování silnice.

Status: památka místního významu, zaniklá.